



DDJ-FLX10 ファームウェア - 変更履歴

Ver. 1.13 (2024年 10月 29日更新)

[改善]

- ✓ 欧州エコデザイン指令に基づき、パワーマネジメント機能を有効に設定している時、オフモードへ遷移するまでに要する時間を20分に変更しました。

※従来、機種によりオートスタンバイまたはオートパワーオフと呼んでいた省エネ機能の名称がパワーマネジメントに変更されました。

※パワーマネジメント機能については、最新の取扱説明書を参照してください。

Windows

ファイル名 : DDJ-FLX10_v113_WIN.zip

ファイルサイズ : 2.75 MB (2,886,300 bytes)

以下の1つのファイルが解凍されます。

DDJ-FLX10_v113.exe (3,081,192 bytes)

Mac

ファイル名 : DDJ-FLX10_v113_MAC64.zip

ファイルサイズ : 3.54 MB (3,716,336 bytes)

以下の1つのファイルが解凍されます。

DDJ-FLX10_v113_MAC64.dmg (3,727,380 bytes)

ver. 1.12 (2023年 4月 25日更新)

[改善]

- ✓ PART ISOモード時、rekordboxのTRACK SEPARATION機能のレイアウト設定を変更するとEQノブで調整するパートが入れ替わるようになりました。

※rekordboxをver. 6.7.1以降の最新バージョンにアップデートしてください。

ver. 1.11 (2023年 3月 23日更新)

[新規]

- ✓ Serato DJ Proに対応しました。
- ✓ ユーティリティーモードによる設定変更に対応しました。

[修正]

- ✓ 電源をオンにした後にDDJ-FLX10が正常に起動しない事がある問題を修正しました。
- ✓ その他、軽微な不具合を修正しました。